

СОГЛАСОВАНО:
Председатель общественной
Организации «Тулский городской
союз инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата»
А.А. Демочкин
2021



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ЦО № 6
С.А. Грунова
2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБОУ ЦО № 6 учебный корпус № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание (школа)
- 1.2. Адрес объекта 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М. Горького, дом 40
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 4437,5 кв. м
 - часть здания _____ (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12000 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта 2014 (прилегающая территория, создание элементов тактильных устройств и информации для МГН по программе «Доступная среда», 2020г (ремонт кровли))
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300903, г. Тула, поселок Косая Гора, улица Гагарина, дом 3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041г.Тула ул.Дзержинского/Советская, д. 15-17/73 Телефон: 52-98-01, guo@citvadm/tula/ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития да (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых в день - 850, вместимость - 950

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №33, 34 автобус №28

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100м

3.2.2. время движения (пешком) 3мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания<*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,К,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ; объект доступен частично избирательно (О.С.Г.У.)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт(текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 09 02 2021г.
2. Акта обследования объекта: №1 от 09 02 2021г.



Анкета
 (информация об объекте социальной инфраструктуры)
 к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание (школа)
 1.2. Адрес объекта 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом40
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 4437.5 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 12000 кв. м
 1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта 2014 (прилегающая территория, создание элементов тактильных устройств и информации для МГН по программе «Доступная среда», 2020г (ремонт кровли))
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 текущего нет, капитального нет
 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6)
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. Гагарина, дом3
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
 1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации города Тулы
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041 г.Тула ул.Дзержинского/Советская, д. 15-17/73 Телефон: 52-98-01, guo@citvadm/tula/ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
 (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности образование
 (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
 (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети в возрасте от 6 до 17 лет
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых в день -850чел., вместимость 950 чел.
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _ Маршрутное такси №33, 34 автобус №28

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___ 100 м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) ___ да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4	с нарушениями зрения	<u>Б</u>
5	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>А</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Ионов Глеб Викторович, заместитель директора по безопасности МБОУ ЦО №6, тел 8(4872)237038

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ЦО №6
С.А. Грунова
2021г

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

Тульская область город Тула
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 9 » 02 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание (школа)
1.2. Адрес объекта 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом40
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4437,5 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 12000 кв.м
1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта 2014 (прилегающая территория, создание элементов тактильных устройств и информации для МГН по программе «Доступная среда», 2020г (ремонт кровли))
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. Гагарина, дом3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети в возрасте от 6 до 17 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых в день -850чел., вместимость 950 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Маршрутное такси №33, 34 автобус №28
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(С,Г,У)		2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,Г,У)		4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(С,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,О,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2 - объект доступен частично-избирательно (О,С, Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 01.09.2021 – 01.09.2030г.

в рамках исполнения перспективного плана развития материально-технической базы образовательного учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Адаптация объекта для инвалидов (К, О,С,Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на ___ л. |

Руководитель рабочей группы
Директор МБОУ ЦО № 6 Трунова С.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР Братчикова О.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по безопасности Ионов Г.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора Рогов Ю.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель общественной
Организации «Тульский городской
союз инвалидов с нарушением
оночно-двигательного аппарата



А.А. Демочкин

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **прилегающей территории**

Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2, 300903, город Тула, поселок Косая Гора; улица ул. М.Горького, дом40

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДП-И (С, К, У)	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствие прорезиненной плитки	ДП-И (С, К, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие прорезиненной плитки	ДП-И (С)		Индивидуальное решение с ТСФ
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не нуждается		Не нуждается	не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Автостоянка и парковка имеется, но место для инвалида-колясочника не выделено	ДП-И (К, О, С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСФ
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	ДП-И (С, Г, У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСФ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДП-И(Г.К.О У)		1,2	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДИ – И (Г.К.О У) _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 40

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	Приобретение и установка	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (С,Г,У)	Приобретение и установка	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Отсутствие прорезиненной плитки, не выделена цветом	ДЧ-И (С)	текущий ремонт.	КР
2.5	Тамбур	есть				ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСП
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С,Г,У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей	Индивидуальное решение с ТСП

								движения к ним	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С.Г. У)		2,3	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ - И (С.Г. У) _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом40
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания.)	есть		4		<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие контрастной маркировки ступеней	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.5	Дверь	нет)		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона»			Отсутствие	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР

		целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка			
--	--	---	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С, Г, У)		4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (С, Г, У) _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом40

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	Индивидуальные решения с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (цели посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С, Г, У)			Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (С, Г, У) _____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МПН на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Г.орького, дом40

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Планируемые работы на 2021 год		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнители	Дата текущего го контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2	300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Г.орького, дом 40	4	5	6	7	8	9	10	11
				Индивидуальное решение текущий ремонт	ТР	ДЧ-И (О.С.Г. У)			Директор МБОУ ЦО № 6 Трунова С.А..	2021

Приложение: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управлением с решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДЧ-В - доступен полностью всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6»,
 (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул.
 М.Горького, дом40 за **2020** год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)	Фактические затраты		Причины невыполнения
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 40	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №2		текущий ремонт	Перенесена на 2021 г.	ДЧ-И (С, Г, У)	0	Не выделено	Отсутствие финансирования

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием