

СОГЛАСОВАНО:
Председатель общественной
Организации «Тульский городской
союз инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата»
А.А. Демочкин
2021



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ЦО № 6
С.А. Трунова
2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБОУ ЦО № 6 учебный корпус № 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание (младшая школа/детский сад)
- 1.2. Адрес объекта 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа. 1558,9 кв. м
 - часть здания _____ (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10019 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1936, последнего капитального ремонта 2011-2014г. (ремонт правого крыла здания)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300903, г. Тула, поселок Косая Гора, улица Гагарина, дом 3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041 г. Тула ул. Дзержинского/Советская д. 15-17/73 Телефон: 52-98-01, guo@citvadm/tula/ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность количество обслуживаемых в день - 150, вместимость - 150
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 Маршрутное такси №33, 34 автобус №28
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 60м
- 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (участок пути с уклоном более 5%)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧВ

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно (О.Е.У.)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 9 02 2021 г.

2. Акта обследования объекта: №1 от 9 02 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ЦО №6

С.А. Трунова



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание (детский сад /младшая школа)
- 1.2. Адрес объекта 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1558,9 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 1019 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1936, последнего капитального ремонта 2012-2014
(капитальный ремонт правого крыла здания)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего нет, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. Гагарина, дом3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041 г.Тула ул.Дзержинского/Советская, д. 15-17/73 Телефон: 52-98-01, guo@citvadm/tula.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 11 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых в день -150чел., вместимость 150 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _ Маршрутное такси №33, 34 автобус №28

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___ 60 м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ нет,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (участок пути с уклоном более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Ионов Глеб Викторович, заместитель директора по безопасности МБОУ ЦО №6, тел 8(4872)237038

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦО №6
С.А. Трунова
» _____ 2021г

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

Тульская область город Тула
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 9 » _____ 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание (детский сад /младшая школа)
1.2. Адрес объекта 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 23
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1558.9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10019 кв.м
1.4. Год постройки здания 1936, последнего капитального ремонта текущего нет, капитального 2012-2014 (капитальный ремонт правого крыла здания)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. Гагарина, дом 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 11 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых в день - 150 чел., вместимость 150 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Маршрутное такси №33, 34 автобус №28
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да .

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть,нет (участок пути с уклоном более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ –В		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ –И (О,С,Г,У)		2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ –И (О,Г,У)		4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ –И (О,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –И (О,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧВ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6». (МБОУ ЦО № 6)учебный корпус №3-объект доступен частично избирательно (О, Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 01.09.2021-01.09.2030г.

в рамках исполнения перспективного плана развития материально-технической базы образовательного учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Адаптация объекта для инвалидов (К.С.О, Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на ___ л.
 2. Входа (входов) в здание на ___ л.
 3. Путей движения в здании на ___ л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на ___ л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на ___ л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на ___ л.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ л.

Руководитель рабочей группы

Директор МБОУ ЦО № 6 Трунова С.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР Братчикова О.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по безопасности Ионов Г.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора Рогулькина Ю.Ю. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов; с нарушением опорно-двигательного аппарата
Председатель общественной организации «Тульский городской союз инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата» _____ Демочкин



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории
 Наименование объекта, адрес Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №3, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствие прорезиненной плитки	ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	Х	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТС
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения)			специально выделенной зоны или участка для стоянки и парковки для инвалидов	ДЧ-И (К, О, С)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТС

		объект а)».						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-В		1,2	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ - И _____ (С, Г, У) _____

I Результаты обследования:

2. **Входа (входов) в здание** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №3, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом23

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование п/функционально- п планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	Приобретен ие и установка	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	<i>ДЧ-И (К,О,С,Г,У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитальног о ремонта или реконструкц ии.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствие прорезиненн ой плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	Приобретен ие и установка	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		3		<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитальног о ремонта или реконструкц ии.	КР
2.5	Тамбур	есть				<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитальног о ремонта или реконструкц ии.	Инди идуат ное решет е с ТС

Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСП
-------------------------	--	--	--	---	----------------------	---	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (О,С,Г, У)</i>		2.3	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (О.С.Г, У) _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №3, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 23
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания.)	есть		4	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	КР
3.5	Дверь	есть			Отсутствие	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и	ТР

					тактильн ых пиктогра мм, контрастн ой маркиров ки дверных проемов		установка	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутств ие тактильн ых пиктогра мм, тактильно й ленты	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретен ие и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целев ого назна чения здани я (целе вого посе щени я объек та)».			Отсутств ие специа льно выделен ной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретен ие и установка	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>		4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (О, Г, У) _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №3, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом23

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (цели посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (О, Г, У)			Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (О, Г, У) _____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МПН на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №3, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 23

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Планируемые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус №3	300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 23	4	5	6	7	8	9	10	11
				Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	ТР	ДЧ-И (С.Г.У)			Директор МБОУ ЦО № 6 Трунова С.А.	10.02.2021

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указывается мероприятия в соответствии с управлением по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6»,
(МБОУ ЦО № 6) учебный корпус № 3, 300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул.
М.Горького, дом 23 за 2020 год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)***	Фактические затраты		Причины невыполнения
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6», (МБОУ ЦО № 6) учебный корпус № 3	300903, город Тула, поселок Косая Гора, улица ул. М.Горького, дом 23		Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	Перенесена на 2021 г.	ДЧ-И (О, Г, У)	0	Не выделено	Отсутствие финансирования

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием